

网络公开信息表

建设单位名称	天津武藏涂料有限公司		
建设单位地理位置	天津市西青经济开发区赛达六支路	建设单位联系人	高兴根
项目名称	天津武藏涂料有限公司职业病危害现状评价		
项目简介	天津武藏涂料有限公司是研制、开发、生产、销售高性能涂料（丙烯酸清漆、丙烯酸清烘漆、丙烯酸漆稀释剂）及相关添加剂的危险化学品和塑胶用水性丙烯酸树脂涂料的生产企业。公司成立于 2004 年 3 月 11 日，注册资本贰佰万美元，法定代表人：石川芳男，属外商独资经营企业。		
现场调查人员	陈艳红	现场调查时间	2015/12/22
现场检测人员	陈艳红、郑明丹、聂磊、王金鑫、李鹏、张锁雷	现场检测时间	2016/1/4～1/6
建设单位陪同人	高兴根		
项目存在的职业病危害因素	存在的职业病危害因素： 化学因素：苯、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、二异丁基甲酮、甲基异丁基甲酮、甲基环己烷、环己酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、异丙醇、丁醇、二丙酮醇、一氧化碳等职业病危害因素； 物理因素：噪声。		
职业病危害因素检测结果	该企业投料工、调色工、包装工、喷涂工接触到的苯、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、二异丁基甲酮、甲基异丁基甲酮、甲基环己烷、环己酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、异丙醇、丁醇、二丙酮醇的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》的要求；投料工、包装工、喷涂工接触到的噪声的强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》的要求；锅炉工接触到的一氧化碳的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》的要求。		
评价结论及建议	<p>总体布局</p> <p>企业可在生产区与非生产区之间增加绿地面积，提高厂区绿化率，以减小生产区产生的职业病危害因素对非生产区的影响。</p> <p>应急救援设施</p> <p>该企业投料、调色、过滤、包装、喷涂等工位应设置洗眼喷淋装置，洗眼喷淋装置有效服务范围小于 15m。</p> <p>该企业可燃气体报警装置警报值可依照现场产生职业病危害因素的 MAC 或 PC-STEL 值进行设置，以防止现场职业病危害因素浓度超过国家标准要求。</p> <p>该企业生产车间事故通风量未达到要求，企业可对事故通风的轴流风机、局部排风系统进行设置，或增加轴流风机数量，</p>		

已达到事故状态下事故通风次数（不小于 12 次/h）的要求。

警示标识及中文警示说明

该企业应设置的警示标识及中文警示说明见下表。

中文警示说明	地点	警告标识	指令标识
苯、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、二异丁基甲酮、甲基异丁基甲酮、甲基环己烷、环己酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、异丙醇、丁醇、二丙酮醇、	投料工位、调色工位、过滤工位、包装工位、喷涂工位	当心有毒气体	带防毒面具
噪声	投料工位、过滤工位、包装工位、喷涂工位、空压机房、锅炉房	噪声有害	戴防噪声耳塞

辅助用室

企业应根据 GBZ1-2010 的要求增设浴室，已满足劳动者需求。

职业卫生管理制度

企业应根据《工作场所职业卫生监督管理规定》的要求建立相应职业卫生管理制度，并依照执行。

企业总人员大于 100 人，应设置专职职业卫生管理人员。

职业健康监护

企业应根据 GBZ188-2014 的要求完善企业职业健康体检内容。

技术审查专家组评审意见

——